Aérodrome PAU PYRENEES

Liste des espèces de passage pour le mois de mai :

Nom de l'espèce	Niveau de danger
Busard cendré	faible
Caille des blés	faible
Faucon hobereau	faible
Guêpier d'Europe	moyen
Hirondelle de fenêtre	moyen
Martinet noir	moyen